

Osiedle "Centrum"

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKACH (W LATACH)

stan na 31.12.2009 r.

* rok ostatniej realizacji

w - część wyższa dachu

* zaplanowana realizacja w 2010 r.

n - część niższa dachu

ś - pokrycie dachu naświetla

Lp.	Adres budynku	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną	Pokrycie dachu w techn. "Ekodeck"	Remont elewacji/ocieplenie	Malowanie klatek schodowych	Wykonanie opaski wylewanej	Wymiana poziomu wodnego w piwnicy na PCW	Wymiana WLZ-u	Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej	Wymiana wewnętrznej instalacji RTV	Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej	wymiana okien / świetlików w kl. schodowych	wymiana drzwi klatkowych na stalowe	Wymiana instalacji domofonowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Os. Spółdzielcza													
17	Spółdzielcza 11	2001		zew.+szcz 2004 wew 1995	2005		1999	1999	2005		2008	2005		
18	Spółdzielcza 11 A	2010	2000	zew.+szcz 2005 wew 1995	I - 2010 II - 2006	2009	1999	1999			2008	2005		
19	Spółdzielcza 11 B	2010	2000	zew.+szcz 2005 wew 1995	2010	2009	1999	1999			2008	2005		
20	Spółdzielcza 13	2001		2007/08	2001	xxx	2001	2001			2008	2003	2007	

	Os. Grunwaldzka													
21	Grunwaldzka 1	2008	2000	1992	2002	2004	1994	2000			2005		2010	2009
22	Grunwaldzka 3	2001		2005	2009	2005	1999	2000			2002	2010	2008	

	Os. Sadowa II													
23	Sadowa 2	w 2008 n.ś.2010	1997	f.1990/ szcz.98	2006	2000	1997	2004	2006	2006	1998	2008/2009	2008	2009-2 kl. 2010-1 kl.
24	Sadowa 4	n 2001 w.ś.2009	w.ś.1996	f.1990/ szcz.99	2005	2000	2001	2005	2005			2008/2009	2008	2009-3kl, 2010-1 kl.
25	Grunwaldzka 4	n 2001 w.ś.2009	w.ś.1998	f.1990/ szcz.99	2002	2001	2001	2001				2008/2009	2008	2010-4kl.
26	Grunwaldzka 5	w 2009 n.ś.2010	2000	f.1990/ szcz.98	2007	1998	2002	2003	2007	2007		2008/2009	2008	2010-2 kl.

27	Wólczyńska 8	2009	1999	2006	Osiedle "Centrum" 2005	1999	2000	2005				2006	2008	2009-1 kl, 2010-3 kl.
----	--------------	------	------	------	----------------------------------	------	------	------	--	--	--	------	------	--------------------------