

Osiedle "Centrum"

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKACH (W LATACH)**

stan na 30.04.2009 r.

\* rok ostatniej realizacji

w - część wyższa dachu

\* zaplanowana realizacja w 2009 r.

n - część niższa dachu

ś - pokrycie dachu naświetla

Lp.	Adres budynku	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną	Pokrycie dachu w techn. "Ekodeck"	Remont elewacji/ocieplenie	Malowanie klatek schodowych	Wykonanie opaski wylewanej	Wymiana poziomu wodnego w piwnicy na PCW	Wymiana WLZ-u	Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej	Wymiana wewnętrznej instalacji RTV	Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej	wymiana okien / świetlików w klatkach schodowych	wymiana drzwi klatkowych na stalowe	Wymiana instalacji domofonowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Os. Spółdzielcza</b>													
17	Spółdzielcza 11	2001		zew.+szcz 2004 wew 1995	2005		1999	1999	2005		2008	2005		
18	Spółdzielcza 11 A		2000	zew.+szcz 2005 wew 1995	I - 2001 II - 2006	2009	1999	1999			2008	2005		
19	Spółdzielcza 11 B		2000	zew.+szcz 2005 wew 1995	2001	2009	1999	1999			2008	2005		
20	Spółdzielcza 13	2001		2007/08	2001	xxx	2001	2001			2008	2003	2007	

	<b>Os. Grunwaldzka</b>													
21	Grunwaldzka 1	2008	2000	1992	2002	2004	1994	2000			2005			2009
22	Grunwaldzka 3	2001		2005	2009	2005	1999	2000			2002		2008	

	<b>Os. Sadowa II</b>													
23	Sadowa 2	w 2008	1997	f.1990/ szcz.98	2006	2000	1997	2004	2006	2006	1998	2008/2009	2008	2009
24	Sadowa 4	n 2001 w.ś.2009	w.ś.1996	f.1990/ szcz.99	2005	2000	2001	2005	2005			2008/2009	2008	2009
25	Grunwaldzka 4	n 2001 w.ś.2009	w.ś.1998	f.1990/ szcz.99	2002	2001	2001	2001		2009		2008/2009	2008	
26	Grunwaldzka 5	w 2009	2000	f.1990/ szcz.98	2007	1998	2002	2003	2007	2007		2008/2009	2008	
27	Wólczyńska 8	2009	1999	2006	2005	1999	2000	2005				2006	2008	2009