

Osiedle "Centrum"

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKACH (W LATACH)**

stan na 30.04.2009 r.

\* rok ostatniej realizacji

w - część wyższa dachu

\* zaplanowana realizacja w 2009 r.

n - część niższa dachu

L.p.	Adres budynku	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną	Pokrycie dachu w techn. "Ekodeck"	Remont elewacji/ocieplenie	Malowanie klatek schodowych	Wykonanie opaski wylewanej	Wymiana poziomu wodnego w piwnicy na PCW	Wymiana WLZ-u	Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej	Wymiana wewnętrznej instalacji RTV	Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej	wymiana okien / świetlików w klatkach schodowych	wymiana drzwi klatkowych na stalowe	Wymiana instalacji domofonowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Os. XX-lecia</b>														
1	Sienkiewicza 43 A	2008/2009	1998	2007	2007	2001	2003	2007		2007			2008	2009
2	Sienkiewicza 45 A	2001		1999	2008	1999	2003	2003		2008			2008	2009
3	Sienkiewicza 47 A	2001		1998	2004	1999	2004	2003					2009	2009
4	Sienkiewicza 49 A	2009	1999	1999	2005	1998	2004	2004					2008	
5	Sienkiewicza 45 B	2001		2000	2004	2000	2009	2008		2009			2009	2009
6	Sienkiewicza 47 B	1/2 2009	1999	2000	2004	2000	2009	2003					2008	2009
7	Sienkiewicza 45 C		1998	f.1986/ szcz2008	2000	2002	2001						2008	2009
8	Sienkiewicza 49 B	w. 2001 n. 2005		f.1986/ szcz2008	2001	2002	1999					w. 2008	2009	2009
9	Montwiła 71	n. 2009	n.1996 w.1997	dociepl. 1990	2001	2002	2008						2008	2009
10	Cicha 4	2007	2000	2002	2009	1998	2005	2008		2008			2009	
11	Cicha 8	2007	2000	dociepl. 1981	2002	2001	2005	2001			2004		2008	2009
<b>Os. Kościuszki</b>														
12	Kościuszki 4/6	w. 2009	1998	2004	2002	2004	2005	2001			2004 przykan. 1	2008/2009	2008	
13	Kilińskiego 3	2009	2000	2004	2003	2001	2005	2003				2008/2009	2008	
14	Kilińskiego 1	2007	1999	2005	2005	1999	2003	2004					2008	
15	Sienkiewicza 28	2007	1999	2002	2007	2000	2003	2007		2007			2008	
16	Kościuszki 2		1999	2005	2007	1999	2003	2007		2007			2008	